

# 826-101-007 HELOITUSERITELMÄ

## URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 15.12.2023

viimeinen muutos A XX.XX.2023  
muutosmerkinnät ks. seuraava sivu

## LEHTISAAREN KESÄKOTI

Lehtisaari 1, 40200 JYVÄSKYLÄ



UKI Arkkitehdit Oy  
Gummeruksenkatu 7 A 1  
40100 JYVÄSKYLÄ  
puh. 010 3090 500  
etunimi.sukunimi@ukiark.fi  
www.ukiark.fi

MUUTOKSET:

XX.XX.2023 A XXXXXXXX

## LEHTISAAREN KESÄKOTI

URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA  
VIIMEINEN MUUTOS A15.12.2023  
XX.XX.2023

Lukitustaso Abloy Pulse , lukkotyypit viittaavat Abloy-lukkorunkoihin, ellei toisin mainittu.  
Lukkojen ja painikkeyhdistelmien pintakäsittelynä yleensä lukkopesät Ni/Sa ja painikkeet ja vetimet Rst.  
Muiden helojen mallit ja numerot viittaavat Abloy Oy:n mallistoon.  
Ovensulkimet asennetaan (mikäli mahdollista) oven karmiin sulkeutumispuolelle.  
Ovensulkimet varustetaan sulkeutumishidastimella.

	Lukko	Painike, vedin	Oven suljin	Muut helat	Huomautukset	Tila
H1	Ab 2590	Inoxi 3-19ss/002 Rt				työtilan ja siivouskomeron ovi saunarakennuksen tekninen tila
H2	Ab LC291	Inoxi 3-19ss/002 Rt		Vääntönuppi LH007 WC Fe/HCR		wc
H3	Ab LC292	Inoxi 3-19ss/002 Rt		Vääntönuppi LH007 WC Fe/HCR Tukivedin DP140/600K Al/AHO		inva wc
H4	Ab 2295 +rullasalpa Ab 4238	Vedinpari Roca PH-409 ulkopuoli 861464 rst/tammi sisäpuoli 861450 tammi		Ylivientisuoja + kaapelireitti lukkoringolle	vetimessä huomioitava sisäpuolelle riittävä tila avavaalle kädelle karmiin nähden	pää- ja saunarakennuksen ulko-ovet
H5	Rullasalpa Ab 4238	Roca PH-409/861450 Tammi				saunan ja pesuhuoneen ovi
H6	Ab 2295 +rullasalpa Ab 4238	Vedinpari Roca PH-409 ulko- ja sisäpuoli 861464 rst/tammi		Reunasalvat DF849 Zn/CR	vetimessä huomioitava sisäpuolelle riittävä tila avavaalle kädelle vasikkaan nähden	puuliiterin ja varaston ulkopariovat
H7	Ab 2295 +rullasalpa Ab 4238	Vedinpari Roca PH-409 ulko- ja sisäpuoli 861464 rst/tammi			vetimessä huomioitava sisäpuolelle riittävä tila avavaalle kädelle vasikkaan nähden	pukukopin ja porttivaraston ulko-ovet