


Vanha "konttitiin" rakennettu räystääs rakenne




- Teräsohutelevykate, räystäslauda, kattovarusteet puretaan
- Vanha alusrakenne jää,
- Ruoteet, umpliaudoitus
- Kattotuolit paikallarakennetut, n50x125, k900
- Kattotuolit tuettu pukkeihin, harmitaan lisä tuentaa yksilkköhitaisena lisätyönä mikäli osoittautuu välttämättömäksi purkamistöiden jälkeen.

Uusi avoräystääinen rakenne

Kattotuolien jatkaminen 50x125, molemmin puolin vanhaa, kiinnitys N90, K100 vanhan kylkeen

Uudet räystäslauda, n20x120, maalarin valkoinen käsittelyt, 1x puunsuoja-aine + 2x peittomalli



- Rivipeltili, PURAL-pinoitettu väri tilienpunainen RR750, PELTISEPANLAATU
- Kiinnitys ruuviklammerein. Kalkki teräsohutelevy-aseennukset kuten RT 85-11158 määrää.
- Aluskermi, hiekkapintainen bitumikermi, nauauskiinnitys 19mm sinkitty huopanaula
- Katevaneri 15mm,
- Räystäällä vanerin alle uudet kattopohjalaudat näkkyviin jäävälle osalle, seinälänjan ulkopuolelle. Käsittelyt kuten räystäslauda t muutoinkin.
- VANHAAT RAKENTEET KUTEN EDELLÄ

Räystäskourut >125mm puolipyör ulkopuolisin kannakkein k900
Syöksytorvet min100mm, pyöreät
Kiinnikkeet n K1000

TUNN. LUKUM. MUUTOS		NIMI, PVM	
Kaupunginosa	Korttel/tila	Tontti/ro	Viranomaisten merkintä
422-411-9-54			
Rakennustöhenpöde			Piirustusta, j
			RAKENNEPIIRUSTUS
Rakennuskönde			Piirustuksen sisältö
			Mittakaava t
Koiliin rukoushuone / työkeskus			Leikkusuapiirros, sivuräystä
Lieksan seurakunta			1:10
Ylä-Koiliintie 4			
83960 KOLI			
Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero		Muutos	
RAK		1-20/2023	
Päiväys, suunnittelija, nimen selvitys ja koulutus		Yhteyshenkilö	
12.5.2023	Tentum Oy	Ihalainen Antti	
		Tiedosto	