

ASBESTIANALYYSI RAPORTTI

19.02.2019

ASIAKAS / OSOITE:	Rakennusinsinööritoimisto Petri Annila Maijalankatu 9 B 5 Tampere	PUH NO:	0400 934893
LASKU:	verkkolasku	S-POSTI:	info@petriannila.fi
POSTINUMERO:	48100	VIITE:	
NÄYTTEENOTTAJA:		YHTEYSHENKILÖ:	Petri Annila
NÄYTTEENOTTOKOHDE:	Kirkonkylän koulu		

ANALYYSIMENETELMÄ

Näytteet analysoitu pyyhkäiselektronimikroskooppilla ja siihen liitettyllä alkuaineanalyysointilaitteella. Tulokset koskevat tutkittuja näytteitä. Laboratorio ei vastaa näytteenotosta. Tulokset toimitetaan sähköpostilla PDF-muodossa ilman suojausta.

ASBESTILAADUT: Krokidoliitti (sininen asbesti) Amosiitti (ruskea asbesti) Krysotiili (valkoinen asbesti) EI HAV (asbestia ei havaittu)

MUUT AMFIBOLISET ASBESTIT: Kuitumainen aktinoliitti Kuitumainen antofylliitti Kuitumainen tremoliitti

Huom. Käytetty analyysimenetelmä ei ole kvantitatiivinen. Tuotteiden tyypilliset asbestipitoisuudet (%) löytyvät HSG 264 julkaisun liitteestä 2.

NÄYTE NO. **NÄYTETIEDOT / NÄYTTEENOTTOPAIKKA / KUVAUS *** **ANALYYSITULOS**

1.	Matto, liima, lastulevy	EI HAV
2.	Matto, liima, lastulevy	EI HAV
3.	Matto	EI HAV
4.	Matto	EI HAV
5.	Matto, liima, tasoite	EI HAV
6.	Tapetti, liima, kuitulevy	EI HAV
7.	Matto, liima, lastulevy	EI HAV
8.	Matto, liima, tasoite	EI HAV
9.	Laatta, laastit	EI HAV
10.	Matto, liima, lastulevy	EI HAV
11.	Maali, laastit	EI HAV
12.	Tapetti, liima, kuitulevy	EI HAV
13.	Tasoite, liima	EI HAV
14.	Rakennuslevy	ASBESTIA (antofylliitti, krysotiili)
15.	Matot, liimat, lastulevyt	EI HAV
16.	Matot, liimat, lastulevyt	EI HAV